

MX3200・5200

MX3200 Series 安全縫いミシン
Safety stitch machines


MX5200 Series オーバーロックミシン
Overedgers

Parts Checker




PEGASUS®


1




2











3




4








13




15

★印はインチネジです。
★=inchi size




14




16


★印はインチネジです。
★=inchi size







●MX5204-02,32R2
MX5205-12




●MX3216-02,03
MX5214-M03,M53
MX3216-A04を除く
Outside MX3216-A04












●MX3216-A04



●MX3216-A04

●MX5205-12
裾引き(Blindhemming)●MX5204-02.32R2
MX5214-M03,M53

5K002209100



MX3200 ゲージパーツ表

MX3200 GAUGE PARTS LIST

ミシン形式	ゲージ		針板	主送り歯(組)	主送り歯本体	補助送り歯	差動送り歯	押エ(組)	上ルーパー	下ルーパー	二重環ルーパー	上メス
	NG	SW	NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG ASSM.	MAIN FEED DOG	AUX. FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PRESSER FOOT ASSM.	UPPER LOOPER	LOWER LOOPER	CHAINSTITCH LOOPER	UPPER KNIFE
MACHINE TYPE /SPEC												
MX3216-02/223	3	4	277513R400	277323-160	(277324-160)	(277318-130)	277325-160	2771180	2770100	2770150	2770180	201121A0
MX3216-03/333	3	4	277517R400	277327-160	(277328-160)	(277318-130)	277330-160	2771180	2770100	2770150	2770180	201121A0
	5	5	277516R500				277329-160	2771190				
MX3216-A04/435	5	6	277524T602	277337-252	(277427-250)	(277428-200)	277339 -251	2771220	2770110	2770150	277018-C0	201121A0

ミシン形式	ゲージ		下メス	オーバ針受け		二重環針受		針留	針
	NG	SW	LOWER KNIFE	前	後	前	後	NEEDLE HOLDER	NEEDLE
MACHINE TYPE /SPEC				OVERLOCK NEEDLE GUARD FRONT	OVERLOCK NEEDLE GUARD REAR	CHAINSTITCH NEEDLE GUARD FRONT	CHAINSTITCH NEEDLE GUARD REAR		
MX3216-02/223	3	4	2022950	2770070	2770040	2770080	2770060	277027-921	DC×27 #11
MX3216-03/333	3	4	2022950	2770070	2770040	2770080	2770060	277027-921	DC×27 #14
	5	5						277028-920	DC×27 #14
MX3216-A04/435	5	6	2022950	2770070	2770040	2770080	2770060	277029-920	DC×27 #21

MX5200 ゲージパーツ表

MX5200 GAUGE PARTS LIST

ミシン形式	ゲージ		針板	主送り歯(組)	主送り歯本体	補助送り歯	差動送り歯	押エ	押エ爪	上ルーパー	下ルーパー	上メス
	NG	SW	NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG ASSM.	MAIN FEED DOG	AUX. FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PRESSER FOOT ASSM.	PRESSER FOOT FINGER	UPPER LOOPER	LOWER LOOPER	UPPER KNIFE
MACHINE TYPE /SPEC												
MX5204-02/233	—	4	277504R400	277303-16F0	(277304-16F0)	(277318-130)	277305-16F0	201230C0	2103710	2770100	2770150	201121A0
MX5204-32R2/223L	—	1.5	277502P150	277315-16F0	(277301-16F0)	(277319-130)	277302-16F0	2027990	2055250	2770100	2770150	201121A0
MX5205-12/223	—	4	277500P400	277300-16F0	(277301-16F0)	(277318-130)	277302-16F0	201152E0	2771030	2770100	2770150	201121A0
MX5214-M03/333	2	4	277505R400	277303-16F0	(277304-16F0)	(277318-130)	277305-16F0	201230C0	2103740	277010A0	2770340	201121A0
MX5214-M53/333	2	4	277505R400	277303-16F0	(277304-16F0)	(277318-130)	277305-16F0	2771120	2086510	277010A0	2770340	201121A0

ミシン形式	ゲージ		下メス	針受け		針留	針
	NG	SW	LOWER KNIFE	前	後	NEEDLE HOLDER	NEEDLE
MACHINE TYPE /SPEC				NEEDLE GUARD FRONT	NEEDLE GUARD REAR		
MX5204-02/233	—	4	2022950	2770050	2770040	179630-920	DC×27 #9
MX5204-32R2/223L	—	1.5	2022950	2770050	2770040	179630-920	DC×27 #11
MX5205-12/223	—	4	2022950	2770050	2770040	179630-920	DC×27 #9
MX5214-M03/333	2	4	2022950	2770050	2770040	277022-920	DC×27 #9
MX5214-M53/333	2	4	2022950	2770050	2770040	277022-920	DC×27 #9

ペガサスミシン製造株式会社

本社 〒 553-0002 大阪市福島区鷺洲 5-7-2 TEL (06)6458-4739
FAX (06)6454-8785

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553-0002, Japan. Phone : (06)6458-4739
Telefax : (06)6454-8785

Cat. No. 9B900200000  April 2003

©2003 PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

このパーツチェッカーに記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

The description in this PARTS CHECKER is subject to change without prior notice for improvement.